




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-11
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Дудчинська ЗОШ І-ІІІ ст.)

1.	Повна назва виробу	Зварювальний апарат
2.	Інвентарний номер	101420009
3.	Балансова вартість, грн	136
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2001
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Прогар обмотки, корозія та деформація корпусу. Обрив дроту магнітопроводу. Вихід з ладу механізму переміщення котушок. Відпрацював свій ресурс.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Зварювальний апарат повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»

М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-11
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Дудчинська ЗОШ І-ІІІ ст.)

1.	Повна назва виробу	Багатофункціональне устаткування
2.	Інвентарний номер	101490009
3.	Балансова вартість, грн	1007
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2010
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Вихід з ладу інтерфейсної плати. Фізичний знос скла експонування. Вихід з ладу тракту подачі паперу, деформація каретки. Відпрацювало свій ресурс.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Багатофункціональне устаткування повністю відпрацювало свій ресурс, морально застаріло і непридатне для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 3-11
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Дудчинська ЗОШ І-ІІІ ст.)

1.	Повна назва виробу	Водонагрівач
2.	Інвентарний номер	11133019
3.	Балансова вартість, грн	800
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2012
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Порушення цілісності корпусу внаслідок корозії. Згорів нагрівачий елемент. Відпрацював свій ресурс.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.


На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Водонагрівач повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»



А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 3-5
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Заозерненський СБК)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвент. №	К-ть, оди.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Акустична система (колонки)	1984	11131015	3	180	100 %	Вихід з ладу котушки, відпаювання шлейфу дротів. Розклеювання дифузору динаміку. Порушення цілісності корпусу. Моральний та фізичний знос.
2.	Комплект акустисист.»Естрада 10» (колонки)	1985	11131031	1	180	100 %	Розриви мембрани динаміків внаслідок фізичного зношення. Обриви контактів. Відпрацював свій ресурс.
3.	Барабанна установка (барабани)	1985	1113	2		100 %	Порушення цілісності корпусу (розриви мембрани). Моральний та фізичний знос.
4.	Духові муз інстр.(труби, барабан)	1981	1113	5		100 %	Деформація та фізичний знос корпусу внаслідок експлуатації. Знос механічних елементів. Моральний та фізичний знос.
5.	Саксофон «Тенор»	1980	111310051	1	423	100 %	Деформація та фізичний знос корпусу внаслідок експлуатації. Знос механічних елементів. Моральний та фізичний знос.
6.	Ямаха	1980	111310003	1	2743	100 %	Пробій електродів в міжкаскадних ланцюгах, знос каналів. Обрив шлейфу дротів, окислення контактів. Знос регуляторів. Вихід з ладу плати вихідних підсилювачів. Моральний та фізичний знос.

	Акордеон «Березка»	1980	111311006	1	132	100 %	Знос резонаторів та механіки. Розсихання дерев'яної основи. Фізичний знос клавішної панелі. Моральний та фізичний знос.
8.	Радіола «Ромашка»	1980	11131031	1	180	100 %	Згорів блок живлення. Знос роз'ємів. Мікротріщини плати управління. Знос регуляторів. Вздуття та розртіскання конденсаторів, прогар транзисторів на платах. Моральний та фізичний знос.

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

1.Обстежено 15 (п'ятнадцять) одиниць матеріальних цінностей.

2.Акт складено на 2-х аркушах (2 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-5
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

ід «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

АМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Заозерненський СБК)

1.	Повна назва виробу	Підсилювач акуст. сист. «Естрада 10»
2.	Інвентарний номер	101610005
3.	Балансова вартість, грн	2843
4.	Знос	100 %
5.	Рік випуску	1985
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

виявлено: Прогар всіх електролітів в міжкаскадних ланцюгах, знос каналів. Обрив шлейфу дрітків, іскріння контактів. Знос регуляторів. Вихід з ладу плати вихідних підсилювачів. Моральний та фізичний знос.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.


На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Підсилювач акуст. сист. «Естрада 10» повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і непридатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія,, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-5
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Заозерненський СБК)

1.	Повна назва виробу	Синтезатор «Електронік»
2.	Інвентарний номер	101610008
3.	Балансова вартість, грн	720
4.	Знос	100 %
5.	Рік випуску	1980
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Вихід з ладу електроніки. Знос клавіш, розсихання дерев'яної основи. Моральний та фізичний знос.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.


На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Синтезатор «Електронік» повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЄ
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»



А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-9
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський СБК)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентарний №	К-ть, оди.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Підсилювач звуку	2003	1113	1	486	100 %	Вхід з ладу електроніки (пробі конденсаторів, відпрацювання транзисторів та інших електронних елементів, окислення контактів, розриви провідних доріжок на платах). Фізичний знос роз'ємів.
2.	Кіноекран	2003	1113	1	416	100 %	Фізичний знос поверхні екрану. Моральний та фізичний знос.
3.	Акустична система	2004	1113	2	1923	100 %	Фізичний знос мембрани. Моральний та фізичний знос.
4.	Муз центр	2004	1113	1	1478	100 %	Вихід з ладу блоку живлення, пробі мікросхеми ПНЧ. Знос роз'ємів. Фізичний знос зчитуючої голівки. Моральний та фізичний знос.
5.	Караоке	2004	1113	1	1214	100 %	Вихід з ладу ряду електронних елементів. Моральний та фізичний знос.
6.	Ігровий автомат	2005	1113	1	582	100 %	Вихід з ладу механічних вузлів. Фізичний знос корпусу. Моральний та фізичний знос.
7.	Ігрові автомати (конек-горбунок)	2005	1113	1	688	100 %	Вихід з ладу електроніки. Фізичний знос екрану. Фізичний знос корпусу.
8.	Ігровий автомат «Кран»	2005	1113	1	564	100 %	Вихід з ладу механічних елементів. Фізичний знос корпусу. Моральний та фізичний знос.
9.	Телевізор	2005	1113	1	1200	100 %	Вихід з ладу плат (пробій електролітів, розриви провідних доріжок, окислення контактів). Згорів кінескоп. Обрив дроселю

							пробита кадрова розгортка. Моральний та фізичний знос.
10.	Акустика	2005	1113	1	543	100 %	Розриви мембрани динаміків внаслідок фізичного зношення. Фізичний роз'ємів. Відпрацював свій ресурс.
11.	USB FLsx-4	2004	1113	1	103	100 %	Пробій мікросхеми. Фізичний знос роз'ємів.
12.	Магнітола	2004	1113	1	451	100 %	Прогар БЖ, пробій мікросхеми ПНЧ. Фізичний та моральний знос.

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

1. Обстежено 13 (тринадцять) одиниць матеріальних цінностей.
2. Акт складено на 2-х аркушах (2 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 3-9
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський СБК)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентарний №	К-ть, одн.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Автомат (кінобудка)	2002	1812(221)	3	202.54	100 %	Вихід з ладу ряду конструктивних елементів, окислення контактів. Відпрацював свій ресурс.
2.	Трансформатор (кінобудка)	2002	1812(221)	3	132.23	100 %	Прогар обмотки, корозія та деформація корпусу. Відпрацював свій ресурс.
3.	Пульт управління	2005	1812(221)	1	125.03	100 %	Фізичний знос панелі управління. Моральний та фізичний знос.
4.	Ел. радіатор	2005	1812(221)	2	430.96	100 %	Розгерметизація баку внаслідок фізичного зносу. Вийшов з ладу електронагрівач. Відпрацював свій ресурс.
5.	Магнітола	2005	1812(221)	1	1509.17	100 %	Вийшла з ладу головна плата (пробій мікросхеми, мікротріщини провідних доріжок). Знос роз'ємів. Фізичний знос панелі управління. Відпрацювала свій ресурс.
6.	Підсилювач	2006	1812(221)	1	65.79	100 %	Пробій електролітів в міжкаскадних ланцюгах, знос каналів. Обрив шлейфу дротів, окислення контактів. Знос регуляторів. Вихід з ладу плати вихідних підсилювачів. Моральний та фізичний знос.

7.	Освітлювач приборів	2006	1812(221)	2	425.36	100 %	Деформація захисного корпусу. Фізичний знос дроселів. Відпрацював свій ресурс.
8.	Магнітофон «Шарп»	2006	1812(221)	1	267.50	100 %	Згорів блок живлення. Знос роз'ємів. Мікротріщини плати управління. Знос регуляторів. Вздуття та розривання конденсаторів, прогар транзисторів на платах. Моральний та фізичний знос.

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

1. Обстежено 14 (чотирнадцять) одиниць матеріальних цінностей.
2. Акт складено на 2-х аркушах (2 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Бук

БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-9
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський СБК)

1.	Повна назва виробу	Муз. естр. апаратура
2.	Інвентарний номер	101490067
3.	Балансова вартість, грн	10811
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2004
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Вихід з ладу ряду конструктивних елементів, вихід з ладу електроніки, окислення контактів, фізичний знос ізоляції дротів. Фізичний знос корпусу. Відпрацювала свій ресурс.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Муз. естр. апаратура повністю відпрацювала свій ресурс, морально застаріла і не придатна для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 6-13
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР

(Заозерненська філія Тавричанського ОКЗСО ім. О. Гатила)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентарний №	К-ть, од.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Системні блоки	2007	1113	6	18000	100 %	Фізичний знос процесорів. Фізичний та моральний знос конструктивних елементів (відеокарти, вінчестеру та ін.), окислення контактів. Відпрацювали свій ресурс.
2.	Монітор	2007		1	1000	100 %	Вийшла з ладу плата обробки відеосигналу, згорів діодний міст. Моральний та фізичний знос.
3.	Безперебійник	2016	1113	1	600	100 %	Пересихання електроліту в конденсаторі. Вихід з ладу вентиляторів охолодження. Знос АКБ. Відпрацював свій ресурс.
4.	КЕС випрямлювач	2015	1113	1	171	100 %	Вихід з ладу ряду конструкційних елементів. Відпрацював свій ресурс.
5.	Принтер Canon MP 250	2015	1113	1	800	100 %	Знос друкуючої голівки. Вийшли з ладу входні ланцюги живлення. Моральний та фізичний знос.
6.	Принтер Epson 130	2015	1113	1	800	100 %	Фізичний знос панелі управління. Деформація каретки. Вихід з ладу електроніки.

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний

альний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

- 1.Обстежено 11 (одинадцять) одиниць матеріальних цінностей.
- 2.Акт складено на 2-х аркушах (2 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

БГЯК

БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


м.п.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 5-13
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР
(Заозерненська філія Тавричанського ОКЗСО ім. О. Гатила)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентарний №	К-ть, оди.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Електрокамін	2006	1812	1	30	100 %	Вихід з ладу блоку нагріву. Деформація та фізичний знос корпусу.
2.	Електрокамін	2006	1812	1	40	100 %	Деформація та фізичний знос корпусу, фізичний знос ізоляції дроту.
3.	Електрокамін	2006	1812	1	60	100 %	Розриви в електронному ланцюзі. Деформація та фізичний знос корпусу.
4.	Машинка швейна	2006	1812 (221)	1	50	100 %	Вийшов з ладу човниковий механізм. Деформація голкотримача. Фізичний знос механічних елементів.
5.	Машинка швейна	2006	1812 (221)	1	90	100 %	Вихід з ладу приводу. Фізичний знос механічних елементів. Корозія та деформація корпусу. Відпрацювала свій ресурс.
6.	Система безперебійної подачі фарби на принтер	2007	1812 (221)	1	350	100 %	Фізичний знос трубок. Відпрацювала свій ресурс.

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний

рального зносу, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

- 1.Обстежено 6 (шість) одиниць матеріальних цінностей.
- 2.Акт складено на 2-х аркушах (2 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Б.Як

БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 3-13
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР
(Заозерненська філія Тавричанського ОКЗСО ім. О. Гатила)

1.	Повна назва виробу	Електрорадіатор
2.	Інвентарний номер	1016134025
3.	Балансова вартість, грн	145
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2006
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Вихід з ладу електроніки. Фізичний знос ізоляції дроту. Відпрацював свій ресурс.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Електрорадіатор повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 4-13
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

АМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР
(Заозерненська філія Тавричанського ОКЗСО ім. О. Гатила)

1.	Повна назва виробу	Комп'ютерний комплект: монітор, модем, клавіатура
2.	Інвентарний номер	101404804
3.	Балансова вартість, грн	951
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2007
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

виявлено: Вийшла з ладу плата живлення монітору (вздуття конденсаторів, прогар запобіжників та транзисторів, мікротріщини на платі). Фізичний знос екрану та клавіш. Фізичний знос роз'ємів. Моральний і фізичний знос. Відпрацював свій ресурс.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Наслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Комп'ютерний комплект повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія,, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


м.п.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-13
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР
(Заозерненська філія Тавричанського ОКЗЗСО ім. О. Гатила)

1.	Повна назва виробу	Радіатор масляний
2.	Інвентарний номер	1016340210
3.	Балансова вартість, грн	176
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2006
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Витік масла внаслідок корозії корпусу. Відпрацював свій ресурс.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.


На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Радіатор масляний повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-13
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР
(Заозерненська філія Тавричанського ОКЗСО ім. О. Гатила)

1.	Повна назва виробу	Обігрівач
2.	Інвентарний номер	101600058
3.	Балансова вартість, грн	113
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2006
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Розриви в електронному ланцюзі. Корозія та деформація корпусу. Моральний та фізичний знос.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.


На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Обігрівач повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-6
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Зід «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Л-Павлівський СБК)

1.	Повна назва виробу	Магнітофон ДВД
2.	Інвентарний номер	1113
3.	Первинна вартість, грн.	350
4.	Рік введення в експлуатацію	2006
5.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
6.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
7.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
8.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

Виявлено: Вихід з ладу лазерного блоку. Фізичний знос механічних вузлів. Відпрацював свій ресурс.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Магнітофон ДВД повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-6
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Л-Павлівський СБК)

1.	Повна назва виробу	Музичний центр
2.	Інвентарний номер	101490070
3.	Балансова вартість, грн	1180
4.	Знос	100 %
5.	Рік введення в експлуатацію	2006
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

Виявлено: Вихід з ладу електронних елементів, окислення контактів. Вихід з ладу приводу завантаження. Відпрацював свій ресурс.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Музичний центр повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

БГек

БУЯКОВ О.А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»

М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-8
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Мар'янівський СК)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентарний №	К-ть, оди.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
	Електрогітара	1980	1113	1	298	100 %	Розсихання дерев'яної основи. Фізичний знос кілків, деформація поріжків, грифу та накладок. Моральний та фізичний знос.
2.	Баян «Мечта»	1985	1113	1	174	100 %	Розрив міхів. Розсихання дерев'яної основи. Фізичний знос клавішної панелі. Моральний та фізичний знос.
3.	Низько частоти	1980	1113	1	369	100 %	Розклеювання дифузору та розмагнічення динаміку.
4.	Ревербератор РУ-02	1985	1113	1	554	100 %	Прогар електроніки, вихід з ладу плат. Знос тумблерів. Відпрацював свій ресурс.
5.	Високо частоти	1985	1113	1	185	100 %	Обриви контактів, розриви мембрани динаміку. Відпрацював свій ресурс.
6.	Низько частоти	1985	1113	1	396	100 %	Розклеювання дифузору динаміку, обриви контактів. Відпрацював свій ресурс.
7.	Підсилювач	1982	1113	1	554	100 %	Вихід з ладу БЖ, пробій мікросхеми ПНЧ. Знос роз'ємів. Моральний та фізичний знос.
8.	Високо частоти	1982	1113	1	185	100 %	Обриви контактів, розриви мембрани динаміку. Відпрацювали свій ресурс.
9.	Пульт мікшерний	1982	1113	1	2030	100 %	Вихід з ладу плат (пробій конденсаторів, розриви провідних доріжок, окислення контактів, вихід з ладу електронних елементів). Фізичний знос регуляторів та

							перемикачів. Відпрацював свій ресурс. Моральний та фізичний знос.
10.	Блок живлення	1982	1113	1	369	100 %	Пересихання електроліту в конденсаторі. Знос роз'ємів. Відпрацював свій ресурс.
11.	Телевізор	1982	1113	1	798	100 %	Перегорів блок живлення, знос кінескопу, несправність селектора синхроімпульсів. Знос роз'ємів. Фізичний знос екрану (затертя, затемнення, тріщини). Фізичний та моральний знос.
12.	Обігрівач УФО	1982	1113	1	1110	100 %	Обриви дроселів, окислення контактів. Фізичний знос корпусу. Відпрацював свій ресурс.

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

1. Обстежено 12 (дванадцять) одиниць матеріальних цінностей.

2. Акт складено на 2-х аркушах (2 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

В. Буяков

БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-7
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Ольгівський СК)

1.	Повна назва виробу	Світломузика
2.	Кількість, шт.	2
3.	Інвентарний номер	1113
4.	Балансова вартість, грн	380
5.	Знос	100 %
6.	Рік введення в експлуатацію	2005
7.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
8.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
9.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
10.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Розриви в електронному ланцюзі. Фізичний знос корпусу. Моральний та фізичний знос.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Світломузика повністю відпрацювала свій ресурс, морально застаріла і не придатна для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


м.п.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-4
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Дудчинський СБК)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентар. №	К-ть, одн.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Колонка S-90	2004	1113	2	495	100 %	Вихід з ладу дифузору динаміку, розриви мембрани. Окислення контактів. Моральний та фізичний знос.
2.	Ударна установка	2004	1113	1	310	100 %	Корозія та деформація металевих стійок. Деформація тарілок, порушення цілісності барабанів. Моральний та фізичний знос.
3.	Магнітофон «Маяк»	2004	1113	1	250	100 %	Прогар БЖ, пробій мікросхеми ПНЧ. Знос роз'ємів. Вихід з ладу динаміків. Моральний та фізичний знос.
4.	Світломузика	2000	1113	1	70	100 %	Розриви в електронному ланцюзі, прогар ламп. Фізичний знос корпусу. Моральний та фізичний знос.
5.	ДВД-плеєр	2000	1113	1	550	100 %	Несправність ФАПЧ генератору та селектору сигналів. Поламка лазерного приводу. Відпрацював свій ресурс.
6.	Електрогітара бас	2002	1113	1	105	100 %	Знос підгрифнику, пружини та підвіски. Зміщення душки. Розсихання дерев'яної основи. Моральний та фізичний знос.

ритм-	2002	1113	1	70	100 %	Розсихання дерев'яної основи. Фізичний знос кілків, деформація поріжків, грифу та накладок. Моральний та фізичний знос.
-------	------	------	---	----	-------	--

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів експлуатації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього впливу та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний фізичний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для здоров'я людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

Обстежено 8 (вісім) одиниць матеріальних цінностей.
Акт складено на 2-х аркушах (2 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Б.Бек

БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-4
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Дудчинський СБК)

1.	Повна назва виробу	Музичний центр
2.	Інвентарний номер	101490056
3.	Балансова вартість, грн	1980
4.	Знос	100 %
5.	Рік введення в експлуатацію	2004
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

Виявлено: Згорів блок живлення. Знос роз'ємів. Мікротріщини плати управління. Знос регуляторів. Вздуття та розртіскання конденсаторів, прогар транзисторів на платах.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Музичний центр повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 3-3
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський КЗДО)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентар. №	К-ть, оди.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Пилосос	2016	111300003	1	1650	100 %	Електродвигун відпрацював свій ресурс.
2.	Магнітофон	2014	1113	1	900	100 %	Вихід з ладу котушки, відпаювання шлейфу дрітків. Розклеювання дифузору динаміку. Прогар обмотки трансформатору та запобіжника. Пробій конденсаторів-електролітів. Знос ПНЧ, мікротріщини плат. Відпрацював свій ресурс.
3.	Пилосос	2005	1812 (221)	1	250	100 %	Вийшов з ладу електродвигун, фізичний знос гофрованого шлангу.
4.	Котел харчовий	2001	1812 (221)	1	163.84	100 %	Прогар обмотки трансформатору. Вийшов з ладу парогенератор. Фізичне зношення теплоізоляційного шару. Відпрацював свій ресурс.

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

- 1.Обстежено 4 (чотири) одиниці матеріальних цінностей.
- 2.Акт складено на 2-х аркушах (2 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Бфзк

БУЯКОВ О.А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-3
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський КЗДО)

1.	Повна назва виробу	Комп'ютер
2.	Інвентарний номер	101480429
3.	Балансова вартість, грн	2500
4.	Знос	100 %
5.	Рік введення в експлуатацію	2005
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Вихід з ладу материнської плати (мікротріщини провідних доріжок, знос портів та слотів розширення.). Фізичний знос відеокarti. Моральний та фізичний знос.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Знаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Комп'ютер повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-3
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський КЗДО)

1.	Повна назва виробу	Пральна машина
2.	Інвентарний номер	101490001
3.	Балансова вартість, грн	6250
4.	Знос	100 %
5.	Рік введення в експлуатацію	2013
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Деформація барабану. Вийшов з ладу пресостат. Прогар ізоляції дроту. Відпрацювала свій ресурс.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Пральна машина повністю відпрацювала свій ресурс, морально застаріла і не придатна для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-2
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Мар'янівський КЗДО)

№ п/н	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентар. №	К-ть, одн	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Холодильник «Днепр»	2010	011380550	1	1610	100 %	Поламка терморегулятора, розрив труб, несправне реле захисту. Розтріскання пластику внутрішньої поверхні. Моральний та фізичний знос.
2.	Електроплита	2010	011380551	1	800	100 %	Порушення цілісності ізоляції електричного ланцюга, прогар конфорки. Обрив спіралей. Корозія та деформація металевого корпусу. Моральний та фізичний знос.
3.	Пральна машина «Донбас»	2010	011380553	1	380	100 %	Вийшла з ладу електроніка. Фізичний знос механічних частин. Відпрацювала свій ресурс.
4.	Електродуховка «Подол»	2010	011380554	1	370	100 %	Вийшов з ладу вузол нагрівання. Фізичний знос клапанів та фільтрів. Окислення внутрішньої поверхні. Відпрацював свій ресурс.
5.	Прінтер «Canon» 404	2012	011380624	1	2250	100 %	Знос голівки друку. Фізичний знос механіки каретки. Відпрацював свій ресурс.
6.	Електроплита «Грета»	2013	011380607	1	2119	100 %	Несправний терморегулятор, порушення цілісності електричного ланцюга (прогар елементів), моральний та фізичний знос.

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу

вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний матеріальний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

- 1.Обстежено 6 (шість) одиниць матеріальних цінностей.
- 2.Акт складено на 2-х аркушах (2 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Р.Бек

БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-12
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський ОКЗСО ім. О. Гатила)

1.	Повна назва виробу	Комп'ютер
2.	Кількість, одн.	5
3.	Інвентарний номер	101480055
4.	Балансова вартість, грн	23379.50
5.	Знос	100%
6.	Рік введення в експлуатацію	2007
7.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
8.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
9.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
10.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Фізичний знос процесору. Знос конструктивних елементів. Фізичний знос корпусу (екранів моніторів, клавішних панелей).		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Комп'ютери повністю відпрацювали свій ресурс, морально застаріли і не придатні для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-12
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський ОКЗЗСО ім. О. Гатила)

1.	Повна назва виробу	Музичний центр
2.	Інвентарний номер	101490002
3.	Балансова вартість, грн	1610
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2010
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

Виявлено: Вийшла з ладу головна плата (пробій мікросхеми, мікротріщини провідних доріжок). Знос роз'ємів. Несправність ФАПЧ генератору та селектору сигналів. Вийшов з ладу привід оптичного блоку та привід завантаження/розвантаження. Згорів ПМЧЗ, мікротріщини плат, обрив шин. Моральний та фізичний знос.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.


На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Музичний центр повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія,, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 3-12
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський ОКЗСО ім. О. Гатила)

1.	Повна назва виробу	Водонагрівач
2.	Інвентарний номер	101490006
3.	Балансова вартість, грн	1494
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2010
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Згорів нагрівачий елемент. Відпрацював свій ресурс.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Водонагрівач повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

ББек

БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 4-12
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Тавричанський ОКЗЗСО ім. О. Гатила)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентарний №	К-ть, оди.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Принтер	2014	1113	2	1540	100 %	Вийшов з ладу блок живлення. Вихід з ладу механічних вузлів. Знос друкуючої голівки. Вихід з ладу тракту подачі паперу.
2.	Принтер	2014	1113	1	2400	100 %	Вихід з ладу електроніки. Вихід з ладу шлейфу друкуючої голівки.

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів дефектації обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

- Обстежено 3 (три) одиниці матеріальних цінностей.
- Акт складено на 1-му аркуші (1 сторінка).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-1
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

АМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Дудчинський КЗДО)

1.	Повна назва виробу	Гладильний каток
2.	Інвентарний номер	101480055
3.	Балансова вартість, грн	2158
4.	Знос	100 %
5.	Рік введення в експлуатацію	2002
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

Виявлено: Вихід з ладу редуктору двигуна. Фізичний знос валиків. Вихід з ладу механіки повороту обота. Відпрацював свій ресурс.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Гладильний каток повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-1
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Дудчинський КЗДО)

1.	Повна назва виробу	Пральна машина
2.	Інвентарний номер	101480054
3.	Балансова вартість(грн)	2097
4.	Знос	100 %
5.	Рік введення в експлуатацію	2002
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

Виявлено: Вийшла з ладу електроніка. Вихід з ладу плати управління (розриви провідних доріжок). Деформація барабану. Фізичний знос механічних частин.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Пральна машина повністю відпрацювала свій ресурс, морально застаріла і не придатна для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 3-1
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Дудчинський КЗДО)

1.	Повна назва виробу	Комп'ютер
2.	Інвентарний номер	101480186
3.	Балансова вартість, грн	2500
4.	Знос	100 %
5.	Рік введення в експлуатацію	2002
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Фізичний знос процесору. Вихід з ладу материнської плати (мікротріщини прохідних доріжок, знос портів та слотів). Вихід з ладу графічного адаптеру		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Комп'ютер повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


м.п.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 4-1
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Дудчинський КЗДО)

№ п/п	Найменування матеріальних цінностей	Рік випуску	Інвентарний №	К-ть, одн.	Балансова вартість, грн	Знос	Висновок обстеження
1.	Електросковорода	2002	1113	1	814	100 %	Вихід з ладу електроніки, порушення цілісності ізоляції електричного ланцюга, окислення внутрішньої поверхні, корозія та деформація жарочної поверхні. Обрив спіралей. Моральний та фізичний знос.
2.	Електром'ясорубка	2002	1113	1	289	100 %	Прогар обмотки електродвигуна. Вихід з ладу ряду ключових конструктивних елементів. Фізичний знос ріжучого елементу та механічних частин.
3.	Обігрівач галоген.	2004	1113	5	1225	100 %	Вихід з ладу електроніки (окислення контактів, мікротріщини плати управління). Деформація та корозія корпусу. Відпрацював свій ресурс.
4.	Конвектор	2004	1113	2	508	100 %	Корозія та розгерметизація корпусу. Фізичний знос ізоляції дроту. Відпрацював свій ресурс.

	2004	1113	1	53	100 %	Згорів термозапобіжник, поламка терморегулятора, знос ізоляції кабелю, моральний та фізичний знос.
Ододильник	2002	1113	1	2321	100 %	Згорів компресор. Вийшли з ладу термореле та запобіжники. Корозія та деформація металічного корпусу. Розсихання гумових ущільнень. Відпрацювали свій ресурс.
7. Центрифуга	2002	1113	1	1660	100 %	Вихід з ладу зливного насоса. Фізичний знос барабану. Відпрацювала свій ресурс.
8. Радіола «Елегія»	2002	1113	1	219	100 %	Прогар БЖ, пробій мікросхеми ПНЧ. Знос роз'ємів. Моральний та фізичний знос.
9. Магнітофон «Ельфа»	2002	1113	1	200	100 %	Пробій електролітів в міжкаскадних ланцюгах, знос каналів. Обрив шлейфу дротів, окислення контактів. Знос регуляторів. Вихід з ладу плати вихідних підсилювачів. Моральний та фізичний знос.
10. Радіола «Сириус»	2002	1113	1	338	100 %	Прогар електроніки, вихід з ладу плат. Знос зчитуючої голівки. Моральний та фізичний знос. Відпрацював свій ресурс.
Електром'ясорубка	2002	1113	1	346	100 %	Вихід з ладу зубчиків шестерень редуктору. Знос щіток електродвигуна. Пробій запобіжників. Деформація ротору двигуна. Фізичний знос ріжучого інструменту.
Принтер «Canon» 1900	2006	1113	1	460	100 %	Вихід з ладу вузла очищення, деформація каретки. Фізичний знос друкуючої голівки. Відпрацював свій ресурс.
Електроплитка	2006	1113	1	105	100 %	Прогар контактів, порушення цілісності електричного ланцюга. Моральний та фізичний знос.
Пральна машина	2006	1113	1	380	100 %	Вийшла з ладу електроніка. Вихід з ладу плати управління (розриви провідних доріжок). Деформація барабану. Фізичний знос механічних частин.
Водонагрівач	2006	1113	1	404	100 %	Вийшов з ладу нагрівачий елемент, фізичний знос ізоляції дроту. Відпрацював свій ресурс.
Електроплитка 2 конфорна	2006	1113	1	179	100 %	Згорів запобіжник, несправність термореле, деформація та корозія корпусу. Моральний та фізичний знос.
Відеоманітофон	2006	1113	1	458	100 %	Несправність ФАПЧ генератору та селектору сигналів. Вийшов з ладу привід оптичного блоку

						та привід завантаження / розвантаження. Відпрацював свій ресурс.
--	--	--	--	--	--	--

Загальні висновки технічного обстеження:

Надані на обстеження зразки обладнання знаходяться в несправному стані. Відповідно до результатів діагностики обладнання, технічний стан визнається не придатним до експлуатації. Слідів стороннього втручання та експлуатації не за призначенням не виявлено. Ремонт слід вважати недоцільним через високу вартість матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу, фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

1. Обстежено 22 (двадцять дві) одиниці матеріальних цінностей.
2. Акт складено на 3-х аркушах (3 сторінки).

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

БФЕК

БУЯКОВ О.А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1-10
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

**ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Мар'янівська філія Тавричанського ОКЗСО
ім. О. Гатила)**

1.	Повна назва виробу	Електроплита
2.	Інвентарний номер	101490001
3.	Балансова вартість, грн	192
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2007
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

Виявлено: Розриви в електронному ланцюзі, прогар спіралей. Корозія та деформація корпусу. Моральний та фізичний знос.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Електроплита повністю відпрацювала свій ресурс, морально застаріла і не придатна для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 2-10
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

**ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Мар'янівська філія Тавричанського ОКЗСО
ім. О. Гатила)**

1.	Повна назва виробу	Електроплита
2.	Інвентарний номер	101490002
3.	Балансова вартість, грн	192
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2007
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Вихід з ладу електронних елементів електронного ланцюга. Фізичний знос корпусу. Фізичний знос ізоляції дроту.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Електроплита повністю відпрацювала свій ресурс, морально застаріла і не придатна для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 3-10
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

**ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Мар'янівська філія Тавричанського ОКЗСО
ім. О. Гатила)**

1.	Повна назва виробу	Електроарміт
2.	Інвентарний номер	101490003
3.	Балансова вартість, грн	181
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2007
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Вихід з ладу електроніки. Фізичний знос корпусу. Фізичний знос панелі управління.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Електроарміт повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Бук

БУЯКОВ О. А.



УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: dia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 4-10
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Мар'янівська філія Тавричанського ОКЗСО
ім. О. Гатила)

1.	Повна назва виробу	Котел опалювальний
2.	Інвентарний номер	101491015
3.	Балансова вартість, грн	1724
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2007
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Корозія та деформація корпусу. Фізичний знос витяжної труби. Відпрацював свій ресурс.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Котел опалювальний повністю відпрацювала свій ресурс, морально застаріла і не придатна для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ

БФек

БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 5-10
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

**ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Мар'янівська філія Тавричанського ОКЗСО
ім. О. Гатила)**

1.	Повна назва виробу	Машина швейна
2.	Інвентарний номер	101438002
3.	Балансова вартість, грн	278
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	1986
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	
Висновки про технічний та фізичний стан		
Виявлено: Вийшов з ладу човниковий механізм. Деформація голкотримача. Фізичний знос механічних елементів.		

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.

На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Машина швейна повністю відпрацювала свій ресурс, морально застаріла і не придатна для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.




УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БУРІНВЕСТ»

28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Українська, буд. № 25
код ЄДРПОУ 35615746 тел. +38(066)-378-84-85, e-mail: gia100488@gmail.com
ПриватБанк, МФО 323583, р/р 26000052934723, ІПН 356157411267

«__» _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ПП «БУРІНВЕСТ»


М.П.

А К Т

Обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 6-10
на (не)придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «__» _____ 2019 року до Договору № 99 від «__» _____ 2019 року

**ЗАМОВНИК: ВОКМС ТАВРИЧАНСЬКОЇ СР (Мар'янівська філія Тавричанського ОКЗЗСО
ім. О. Гатила)**

1.	Повна назва виробу	Комп'ютерний комплект
2.	Інвентарний номер	101480018
3.	Балансова вартість, грн	4929.40
4.	Знос	100%
5.	Рік введення в експлуатацію	2009
6.	Умови використання	Використовувалось за призначенням
7.	Зовнішній вигляд	Слідів стороннього втручання не виявлено
8.	Наявність вузлів та з'єднань	Вузли та з'єднання в наявності
9.	Дорогоцінні метали (згідно з паспортними даними)	

Висновки про технічний та фізичний стан

Виявлено: Вийшла з ладу материнська плата. Вийшла з ладу електроніка, елементи вхідних ланцюгів БЖ, пробита мікросхема ШИМ-генератору, несправність в фільтруючих та стабілізуючих ланцюгах, прогар запобіжників та трансформатору.

Рекомендації:

Вищевказані несправності роблять неможливим застосування виробу за його прямим призначенням. Внаслідок експлуатації вузли та елементи прийшли в непридатний стан і не можуть забезпечити подальше використання обстеженого обладнання.


На увазі високої вартості матеріалів, необхідних для заміни деталей та комплектуючих, що вийшли з ладу та вартості відновлювальних робіт, ремонт вважається недоцільним.

Комп'ютерний комплект повністю відпрацював свій ресурс, морально застарів і не придатний для подальшої експлуатації та реалізації.

Рекомендовано списати та передати на переробні підприємства для розбирання, сортування та подальшого процесу утилізації сировини.

Примітка: Відомості про шкідливі та отруйні речовини, речовини потенційно небезпечні для людини (ртуть, радіоактивні та інші сильнодіючі речовини), відсутні.

ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ



БУЯКОВ О. А.