

Затверджую  
Директор Горошівської ЗОШ I-III ступенів  
 НАТАЛІЯ ЛОПАТНЮК

  
«24» березня 2021р

**ПАСПОРТ**  
**закладу загальної середньої освіти**  
**Горошівської загальноосвітньої I-III ступенів**  
(повне найменування закладу освіти)

## I. Паспортні дані

1.1 Адреса, телефон закладу освіти: Тернопільська обл. Чортківський р-н.  
с. Горошова вул. Шевченка №25

1.2. Код ЄДРПОУ: 24620823

1.3. Відомча приналежність закладу: Мельнице-Подільська ОТГ

1.4. Керівник закладу освіти: Лопатнюк Наталія Ярославівна

## II. Загальні положення

2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти: 1,90 га

2.2. Кількість будівель: 2

2.3. Потужність закладу освіти: 260 учнів

2.4. Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування: Горошівська АЗПСМ

2.5. Укомплектованість кадрами: 37

2.6. Кількість учнів, які навчаються в школі: 186

Наявні проблеми: приміщення пристосоване

## III. Земельна ділянка

3.1. Місце розташування: с.Горошова

3.2. Площа земельної ділянки: 0,19 Га

3.3. Відстань до автомагістралі: 150 м.

3.4. Огородження території: металева сітка

3.5. Благоустрій території: добрий

3.6. Зонованість ділянки:

навчально-виробнича – 0,12 Га

спортивна – 1,2 Га

господарська – 0,21 Га

відпочинку – 0,37 Га

3.7. Зв'язок зон між собою та будівлями: загальна територія розділена ґрунтовою дорогою

3.8. В навчально-виробничій зоні розташовані: корпус школи

3.9. В спортивній зоні розташовані: майданчик з нестандартним спортивним обладнанням, футбольна, баскетбольна площадки

3.10. В господарській зоні розташовані: котельня, склад, навчально-дослідна ділянка

3.11. Площа озеленення території (%): 60%

Наявні проблеми: недоукомплектований спортивний майданчик

## IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

- 4.1. Типи забудови: лінійний
- 4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: 2
- 4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: забезпечені, власний водогін з механічною подачею
- 4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: часткова  
забезпечені, септиковий тип каналізування

**Наявні проблеми:** частина санвузлів не підключена до центральної каналізації

4.5. Забезпеченість системою опалення: забезпечені індивідуальним опаленням

а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): 2007 рік

б) Типи, моделі, потужність котлів: електрокотел ТИТАН 120 кВт.  
«Теплотехніка» 105 кВт.

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовані

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: задовільний,  
3-гровідводи, заземлення здійснено №127 від 02.03.2021р.

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння: забезпечено, 14 вогнегасників

**Наявні проблеми** необхідно обладнати автоматичною системою пожежної сигналізації та оповіщення.

#### 4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м <sup>2</sup> )	Загальна площа навчальних приміщень (м <sup>2</sup> )
1	Шкільний корпус	2680	680

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м <sup>2</sup> )	Площа на 1-го учня (м <sup>2</sup> )	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети	680	3,65	18

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: 85%

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: утримується згідно санітарно-гігієнічних вимог

**Наявні проблеми** потребує оновлення більша частина шкільного інвентарю

4.9. Навчально-спортивні приміщення: спортзал

- а) Місце розташування: приміщення школи
- б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м <sup>2</sup> )	Площа на 1 учня (м <sup>2</sup> )	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивний зал	Приміщення школи	198	1,06	30-35 учнів
2.	Спортивна кімната	-	-	-	-
Площа приміщень при спортивному залі:					
3.	Кімната для зберігання інвентарю	спортзал	14	-	-
4.	Роздягальня:	При вході в спортзал	36	2	18
	жіноча		18	-	-
	чоловіча		18	-	-

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутня

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: частково забезпечено.

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: відповідає вимогам

**Наявні проблеми:** недостача спортивного інвентарю.

#### 4.10. Приміщення культурно-побутового призначення: відсутнє

а) Місце розташування: \_\_\_\_\_

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце (м <sup>2</sup> )	Кількість місць
1.	Медіатека			
2.	Актовий зал			

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: \_\_\_\_\_

**Наявні проблеми:** \_\_\_\_\_

#### 4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: приміщення школи

б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м <sup>2</sup> )	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м <sup>2</sup> )	Місце розташування
1	Кабінет директора	18	I поверх	2	Кабінети заступників директора	-	-
3	Учительська	33,65	II поверх	4	Приймальня	-	-
5	Центр методичної роботи	-	-	6	Приміщення для учнівського самоврядування	16,74	II поверх
7	Навчальні приміщення	228,11		8	Приміщення технічного персоналу	18	I поверх
	математики	33,06	II поверх	9	Наявні інші приміщення (вказати)		
	фізики	52,2	II поверх				
	географії і т.д.	-	-		Приміщення тимчасового перебування при виявленні захворювання	16,2	II поверх
	хімії	44,2	II поверх				
	інформатики	33,65	II поверх				
	основ здоров'я	56	II поверх				
	Захист України	9	I поверх				

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями: кабінет інформатики обладнаний – 8 комп'ютерів, принтер, мережеве обладнання, підключення до інтернету.

**Наявні проблеми:** необхідно забезпечити мультимедійними дошками.

#### 4.12. Медико-санітарні приміщення. відсутнє

а) Місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м <sup>2</sup> )	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт			

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: \_\_\_\_\_

**Наявні проблеми:** \_\_\_\_\_

#### 4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 учня при макс. наповн.	Загальна площа
1.	Коридори	Приміщення школи	3	1,78	332,6
2.	Вестибюль	I - поверх	1	0,55	102,35
3.	Гардероб	-	-	-	-
4.	Санвузли з умивальниками	I - поверх	2	0,10	20

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільна

**Наявні проблеми:** в туалетах необхідні перегородки та електрорушники

### V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: I поверх

5.2. Загальна площа їдальні: 174 м<sup>2</sup> в т.ч. площа обіднього залу: 67,26 м<sup>2</sup>

Площа виробничих приміщень: 40,74 м<sup>2</sup>

5.3. Обідній зал розрахований на 60 місць.

5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 1,1 м<sup>2</sup> (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 15,5 (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6. Наявність виробничих приміщень: кухня, 1 кладова

5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: 1

5.8. Наявність овочесховища: 1

Площа овочесховища: 6 м<sup>2</sup>

5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін Холодильник 2 шт., плита електрична 1 шт., електром'ясорубка, забезпечені кухонним та столовим посудом

- 5.10. Умови та режим миття посуду: гаряча і холодна вода, два посудомийні баки, умови та режими миття посуду відповідають вимогам
- 5.11. Режим роботи харчоблоку: 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>
- 5.12. Організація харчування здійснюється: Мельнице-Подільська селищна рада.
- 5.13. Режим харчування: 10<sup>40</sup>-11<sup>00</sup>, 11<sup>45</sup> - 12<sup>05</sup>
- 5.14. Організацію контролю за якістю харчування покладено на: заступника директора з НВР Гуцула В. Б.
- 5.15. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний

## VI. Природне та штучне освітлення

- 6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень: південно-західний
- 6.2. Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: відповідає нормам
- 6.3. Джерела штучного електричного освітлення: загальна електромережа
- 6.4. Питома електропотужність (Вт/ м<sup>2</sup>): відповідає нормам
- 6.5. Стан природного та штучного електричного освітлення: добрий

## VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

- 7.1. Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: є в наявності
- 7.2. Наявність угоди про вивіз сміття: самовивіз
- 7.3. Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти: наявний
- 7.4. Медобслуговування учнів здійснюється: Горошівська АЗПСМ
- 7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: відповідає вимогам

## VIII. Споживання ресурсів

- 8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал): відсутні
- 8.2. Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/поточний рік (м<sup>3</sup>): відсутні
- 8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік (кВт·год): електролічильник. за 2020р. спожито – 74627кВт за 2021р. спожито 42578кВт
- 8.4. Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м<sup>3</sup>): відсутні

**8.5. Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м³):** відсутні

**Наявні проблеми:** несправності мережі підключення електрокотлів

**ІХ. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету):** У 2020-2021 н.р. придбано електрокотел «Титан» за кошти місцевого бюджету Мельнице-Подільської селищної ради.

У поточному навчальному році необхідно провести поточний ремонт приміщень школи, утеплити фасад, замінити старі вікна та двері.