Мапа Доступності

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

ЛУН

безбар'єрність

КАРТКА безбар'єрності та інформаційної доступності підприємств, установ та організацій в сфері культури

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства
Комунальний заклад "Центр культури та дозвілля" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області

2. Тип об'єкту
Громадські будівлі

3. Адреса розташування:

область
Запорізька

район
Запорізький

територіальна громада
Долинська сільська територіальна громада

тип населеного пункту
село

назва населеного пункту
Долинське

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо
вулиця Центральна

номер будинку
37

координати
47.78803975, 34.97607250

---

4. Кількість поверхів
Один

5. Форма власності
комунальна

6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об’єкта
+3 8 050 258 35 92, електронна пошта: kz_kultura@ukr.net

7. Посилання на фото- та відеоматеріали
https://drive.google.com/drive/folders/1G9rFgXyi5ZZ7koLK0L2gk5oXsFvKHq0U?usp=sharing

8. Дата проведення оцінки
28.08.2025

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію
Кудієнко Олена Володимирівна, методист КЗ "Центр культурита дозвілля" Долинської сільської ради

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

kz_kultura@ukr.net

Критерії безбар’єрності для маломобільних груп населення

---

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

---

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Ні

---

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності

Ні

---

3) поряд із входом облаштована велопарковка

Ні

---

4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті

Критичність висока

Ні

---

5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра

Критичність висока

Ні

Пішохідні доріжки відсутні.

---

6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)

Критичність висока

Ні



---

7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)*

Критичність висока

Ні

---

8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху*

Так

---

9) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підіймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Ні

На вході в приміщення сходи відсутні, але наявний високий поріг, висотою 18 см

---

10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Ні

---

11) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Ні

Сходи відсутні.

---

12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Критичність висока

Ні

Сходи відсутні.



---

13) у разі коли основний вхід є бар’єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності*

Ні

---

2. Вхідна група будівлі або споруди:

---

1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи*

Ні

Зовнішня табличка є, але не тактильна.

---

2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підіймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Ні

---

3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Ні

---

4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Ні

Сходи відсутні.

---

5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Критичність висока

Ні

Сходи відсутні.

---

6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”*

Ні

---

7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Ні



8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Ні

9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Ні

На вході до будівлі наявний високий поріг, висотою - 18 см.

---

10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об’єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні

---

11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра*

Ні



---

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підіймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом*

Так

---

13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході*

Ні

Наявний високий поріг. Висота порогу - 18 см.

---

14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр*

Критичність висока

Так

---

3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

---

1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підіймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Так

---

2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Ні



---

3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Ні

Сходи всередині приміщення відсутні.



---

4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Ні



---

5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Ні



---

6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Ні



---

7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Ні



---

8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об’єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні

---

9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів*

Критичність висока

Ні



---

10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Критичність висока

Ні

---

11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабіну, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра*

Критичність висока

Ні

---

12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано в межах між 0,8—1,1 метра від підлоги*

Ні



---

13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля*

Ні



---

14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності*

Ні

---

15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності

Ні

---

16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги*

Критичність висока

Ні



---

17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга*

Ні



---

18) освітленність (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню*

Критичність висока

Так

---

19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів*

Критичність висока

Так

---

20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Так



---

21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху*

Критичність висока

Ні



---

22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра*

Критичність висока

Так

---

23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра*

Ні



---

24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Ні



---

25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Критичність висока

Ні

Пристрої сповіщення відсутні.

---

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):

---

1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Ні

Вертикальні шляхи руху відсутні. Приміщення одноповерхове.

---

2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Ні

Сходи відсутні.

---

3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів*

Ні

Сходи відсутні.

---

4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра*

Ні

Сходи відсутні.

---

5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги*

Ні

Ліфт відсутній.

---

6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху*

Ні

Ліфт відсутній.

---

7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)*

Ні

Ліфт відсутній.

8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля*

Ні

Ліфт відсутній.

9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху*

Ні

Ліфт відсутній. Приміщення одноповерхове.

10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі*

Критичність висока

Ні

---

5. Інформаційна доступність підприємств, установ та організацій в сфері культури

У графі «Відповідність критеріям» зазначається:

«так» – якщо елемент (наприклад, веб-сайт, відео, афіша тощо) наявний і є доступним (наприклад, веб-сайт відповідає вимогам ДСТУ EN 301 549:2022 (EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), IDT) «Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ» (далі – ДСТУ EN 301 549:2022));

«ні» – якщо елемент наявний, але не відповідає критерію (наприклад, веб-сайт є, але не має адаптивних функцій);

«не застосовується» – якщо елемент відсутній або нерелевантний (наприклад, в установі відсутні відеоматеріали – субтитри не застосовуються);

«оцінку не проводили» – якщо технічна оцінка відповідності ще не здійснювалася (наприклад, не проведено аудит веб-сайту на відповідність ДСТУ EN 301 549:2022).

---

1) Наявний офіційний веб-сайт підприємства, установи та організації в сфері культури (далі – ПУО), що відповідає вимогам ДСТУ EN 301 549:2022.

Ні

Сайт КЗ "Центр культури та дозвілля" відсутній. Наявна сторінка КЗ "Центр культури та дозвілля" у соціальній мережі Фейсбук за посиланням: https://www.facebook.com/share/g/15fzBRecU2/

---

2) Наявна система зворотного зв’язку щодо інформаційної доступності (зокрема, шляхом розміщення помітної кнопки або QR-коду «Повідомити про доступність» на веб-сайті ПУО та інформаційних стендах).

Ні

---

3) Веб-сайт ПУО містить функціонал масштабування шрифту, перемикання контрастності, озвучення вмісту та навігацію з клавіатури.

Ні

---

4) Публічні інформаційні друковані матеріали ПУО (афіші, оголошення, навігація) дубльовані піктограмами, оформлюються із застосуванням методу спрощеної мови та у форматі легкого читання відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1046-р.

Ні

---

5) Усі інформаційні матеріали (зокрема онлайн-оголошення, публікації, новини, інструкції) викладені із застосуванням методу спрощеної мови та у форматі легкого читання відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1046-р.

Ні

---

6) Текстова інформація (зокрема інструкції, повідомлення на веб-сайтах, публікації, новини) ПУО доступні в альтернативних форматах: на доступному веб-сайті, шрифтом Брайля, зі збільшеним шрифтом.

Ні

---

7) Відеоматеріали та аудіооголошення ПУО супроводжуються субтитрами, перекладом українською жестовою мовою або текстовим дубляжем із затримкою не більше ніж 5 секунд. Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій надається у доступній для осіб з порушеннями зору та слуху формі відповідно до Кодексу цивільного захисту України (статті 6, 8, 18, 19, 30, 31) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту».

Ні

---

8) На заходах або в ПУО забезпечено доступ до української жестової мови через перекладача, відеозв’язок або відповідну контактну форму для користувачів жестової мови.

Ні

---

9) Контактна інформація ПУО доступна у зручних форматах: чат-боти, служба української жестової мови, альтернативні канали для осіб із порушенням слуху.

Ні

---

10) У публічних матеріалах (новини, афіші, веб-сайти, буклети) зазначено інформацію про доступність заходу (наприклад: «є українська жестова мова», «супровід», «вхід без сходів», «аудіодискрипція»).

Ні

---

11) Афіші та інші публічні матеріали містять QR-код або URL до сторінки з повним вмістом брошури чи стенда, яка відповідає вимогам ДСТУ EN 301 549:2022, а контент оновлюється не пізніше ніж через 24 години після зміни друкованої версії.

Ні

---

12) Шрифти та позначення на стендах ПУО мають розмір не менше 18 pt і розміщені на контрастному тлі.

Так

---

13) В ПУО організовано орієнтування в просторі за допомогою план-схеми «Ви тут» та/або стрілок до ключових зон, маршрут продубльовано піктограмами та текстом.

Ні



---

14) В ПУО працюють або розглядається можливість працевлаштування осіб з інвалідністю; установа відкрита до адаптації робочих місць та створення інклюзивного середовища.

Так

---

15) В ПУО протягом року реалізовано принаймні один проєкт, виставку або інший публічний захід, де висвітлюються теми інклюзії, доступності або прав людей з інвалідністю.

Так

https://drive.google.com/file/d/1XEOIqpuqrdtL7GRTUDEHXaqUxF69pdwG/view?usp=sharing

---

16) До реалізації програм або мистецьких подій залучалися автори/авторки з інвалідністю або організації, які представляють їхні інтереси.

Hi

---

17) Оголошення, афіші, публікації мають QR-код або коротке посилання, що веде на їх доступну онлайн-версію з розширеним змістом.

Hi

---

18) На веб-порталі є окремий розділ «Безбар’єрність» або «Інклюзія», де зібрана вся інформація про доступність ПУО та способи зворотного зв’язку.

Ні

Ні

---

19) Співробітники ПУО використовують термінологію відповідно до «Довідника безбар’єрності» (наприклад, «люди з інвалідністю», «інклюзивне середовище»).

Так

Так.

---

20) Співробітники ПУО проходили навчання або тренінги з теми доступності, інклюзії або комунікації без бар’єрів упродовж останніх 12 місяців.

Ні

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих. З них:

пересуваються на кріслах колісних

-

-

-

з порушенням зору

-

-

-

з порушенням слуху

-

-

-

мають інші функціональні порушення

-

-

-

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

-

-

з порушенням зору

-

-

-

з порушенням слуху

-

-

-

мають інші функціональні порушення

-

-

-

Висновок:

Об'єкт є бар'єрним.